

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

EPOXY PRIMER WET 102

Epoxidová penetrace, pojivo, zálivka, injektáž

Popis výrobku

Bezrozpuštědlová dvoukomponentní epoxidová penetrace, pojivo, zálivka, injektáž na vlhké a čerstvé betony, minerální a nesavé podklady

Oblast použití

Produkt je vhodný k použití:

- ✓ penetrace na vlhké, problematické betony a minerální podklady
- ✓ málo savé a nesavé podklady (kámen, cementová nivelační hmota, epoxid, kov, apod.)
- ✓ pojivo pro plastbetony, plastmalty, tmely
- ✓ protiprašné nátěry
- ✓ sešívání trhlin
- ✓ vlhkostní uzávěra
- ✓ adhezni můstek pro cementové samonivelační hmoty, aplikace nivelace do živé penetrace
- ✓ injektáže, zálivky

Technické údaje

Zpracovatelnost	(20 ⁰ C)	30 min.	
Přetíratelnost	(20 ⁰ C)	18 hod	
Plné vytvrzení	(20 ⁰ C)	7 dní	
Objemová hmotnost A+B	(20 ⁰ C)	1,1kg/l ± 5%	EN ISO 2811-1
Reakce na oheň		E _{fl} -S1	
Tahová přídržnost v betonu		□ 1,5Mpa	ISO 4624
Barva směsi		nahnědlá kapalina	
Tvrdość Shore D	(23 ⁰ C)	cca 76	DIN 53 505
Poměr míchání		A:B = 64:36 (hmotnostně)	
Spotřeba		0,1 - 1kg/m ² (dle stavu podkladu)	

Aplikační postup

Příprava podkladu

Zbavení podkladu nesoudržných částí a nečistot například broušením, frézováním, tryskáním a následně důkladné vysátí povrchu. Také je důležité zbavení mastnot či starých nátěrů, které mohou působit jako separátor. U nových betonů odstranit cementový šlem. U starých a poškozených betonů doporučujeme provést pevnostní zkoušky na odtrh.

Teplota podkladu, okolí a materiálu: +10⁰C min. / +30⁰C max. (relativní vlhkost max. 80%)

Ideální teplota pro aplikaci je cca 20⁰C, vyšší teploty urychlují časy vytvrzení, nižší celý proces zpomalují. Pozor na kondenzaci vlhkosti na povrchu nevytvrzeného materiálu – podklad o 3⁰C vyšší než je teplota pro rosný bod.

Pokyny k aplikaci

- ✓ nářadí – nádoba, míchadlo, váha, lakovací váleček (nylon, velur, filc), štětec, gumová stěrka, ocelové hladítko
- ✓ dle poměru důkladně smíchat míchadlem složky A a B – doporučujeme menší rychlost, aby se materiál nenapěnil – cca 2 minuty
- ✓ ihned aplikovat zvoleným nářadím na připravený povrch po dobu maximálně 30 minut při 20°C
- ✓ další vrstvu aplikovat dle teplot cca po 8 – 24 hodinách, maximálně 48 hodin při teplotě 20°C

Aplikační typy:

- ✓ Záškrab – Epoxy Primer Wet 1:1 s křemičitým pískem frakce 0,1-0,5 – vyrovnání menších nerovností hrubého betonu
- ✓ Plastbeton - NOMEA Epoxy Primer Wet 1:10 s křemičitým skládaným pískem frakce 0,1-1,2 – vyrovnání velkých nerovností hrubého betonu
- ✓ Tmel - Epoxy Primer Wet 1:0,1 s thixotropem Tixo Stellmittel- tmelení, lepení apod.
- ✓ Protismyk – do nevytvrzeného materiálu Epoxy Primer Wet vsypat křemičitý písek frakce 0,3-0,8 ve spotřebě cca 3 kg/m² – povrch musí být zasypán do sucha, přebytečný písek se následně po vytvrzení vysaje, jemně přebrousí a znovu ukotví epoxidovou penetrací či epoxidovou barvou

Čištění nářadí a ochrana okolí

Nářadí ihned po aplikaci čistit Acetonem, nebo ředidlem 6006. Vytvrzený materiál je možno odstranit pouze mechanicky. Zabráňte kontaminaci okolního prostředí.

Balení a skladování

Balení: plastové kanystry A+B – 30 kg
plechové kbelíky A+B – 30 kg
sudy A+B – 540 kg

Skladování: +10°C – 30°C

Trvanlivost: 24 měsíců v originálních a neotevřených, nepoškozených obalech od data výroby

Bezpečnostní předpisy a ochranná opatření

Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny a platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Detailní údaje týkající se hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Právní dodatek

Informace, zvláště návody pro zpracování a aplikaci našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje a aplikace chemických produktů a dlouholetých aplikačních zkušenostech při standardizovaných podmínkách a řádném skladování a používání. S ohledem na rozdílné podmínky při zpracování, vnější vlivy různého charakteru a vlastnosti podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Klient/vykonavatel musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace.